


14/12 17.10.2024
SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES



SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES
STR. CUZA VODĂ, NR. 6-8, JUDEȚ ARGES
TEL/FAX: 0248722150 / 0248722473
E-MAIL: secretariat@smca.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI "REMEDIERE RETEA OXIGEN MEDICINAL SI AER COMPRIMAT"

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES, cu sediul in mun. Curtea de Arges, str. Cuza Voda, nr. 6-8, jud. Arges, telefon 0248722150, fax 0248722473, e-mail secretariat@smca.ro, cod postal 115300, reprezentat legal prin **d-na Gheordunescu Andreea – Manager**, invita operatorii economici interesati sa depuna oferte in cadrul procedurii de achizitie prin „cumparare directa” in vederea atribuirii contractului de furnizare, avand ca obiect achizitionarea unei lucrari de „**REMEDIERE RETEA OXIGEN MEDICINAL SI AER COMPRIMAT**”.

Tip anunt: ACHIZITIE DIRECTA

Tip contract: CONTRACT DE LUCRARI

Denumire contract: incheierea unui contract de lucrari „**REMEDIERE RETEA OXIGEN MEDICINAL SI AER COMPRIMAT**”.

Cod CPV: 45231223-4 Lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai mic

Data limita de transmitere a ofertei: 25.10.2024, ora 12.00

Conditii de participare: conform masurilor de remediere anexate, prin evaluare la fata locului

Adresa la care se vor depune ofertele; Ofertele tehnice si financiare se vor transmite on-line pe adresa de e-mail aprovizionaregabi.smca@gmail.com.

Persoana de contact: Petre Gabriel, tel. 0728991320

MANAGER

Jr. Andreea Gheordunescu



SEF SERV. APROV. ADM.

Jr. Petre Gabriel



MICROCOMPUTER SERVICE S.A.

Sediu social: Craiova, Str. Parului nr. 8A-8C, CodP: 200346, Jud. Dolj, Romania
Punct de lucru: Com. Podari, Str. Dunarii, Nr.31C, CP:207465, Jud. Dolj, Tel/Fax: 0251/547169
Punct de lucru: Bucuresti, Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 3, Cam. 04A, Sect. 5, CP:050897;
Mobil: 0744/992445
Email: micro@microcomputer.ro, Website: www.microcomputer.ro



Nr. /16.07.2024

Catre: Spital Municipal Curtea de Arges

JALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

9/22 Data 17.07.2024



MASURI DE REMEDIERE

aferent PV de verificare conducte oxigen medicinal din 09.07.2024
in conformitate cu contractul de mentenanta nr. 42/13.05.2024

Încheiat azi 16.07.2024 de catre S.C. Microcomputer Service S.A. in urma prestarii serviciilor de verificare a conductelor de oxigen medicinal functionale in interiorul cladirii spitalului pentru perioada 01.05-31.07.2024.

Se recomanda urmatoarele masuri de remediere conform standardului SR EN ISO 7396-1:2016, dupa cum urmeaza:

> Ref. Anexa 1

- art. 10.1. Marcarea, tevilor trebuie marcate cu denumirea gazului si/sau simbolul acestuia la intervale de cel mult 10 m. Marcajul trebuie sa foloseasca litere de cel putin 6 mm inaltime, sa fie aplicata denumirea gazului pe axa longitudinala a tevilor si sa contina sageti care sa indice directia de curgere.

Se recomanda etichetarea corespunzatoare a traseelor de distributie a aerului comprimat.

- art. 11.2. Suporturile de conducta, conductele din sectiunea Farmacie trebuie sustinute la intervale regulate pentru a preveni distorsionarea, intervalul maxim dintre suporturi fiind de 1.5m. Suporturile trebuie sa fie din material rezistent la coroziune si sa fie prevazute cu garnitura de cauciuc pentru prevenirea coroziunii electrolitice dintre tevi si suporturi.

Observatie: reseaua de distributie oxigen nu putut fi verificata in compartimentul ATI deoarece traseul de tevi este incastat in tavanul fals, fara posibilitatea vizualizarii pe portiunea respectiva.

> Ref. Anexa 2

- art. 12.5.2. Verificarea pentru conformitatea cu specificatiile de proiectare, se recomanda sa detineti proiect pentru montarea retelei de oxigen.

> Ref. Anexa 3&4&5

S-au efectuat incercarile combinate de etanseitate si integritate mecanica pentru sistemul de distributie, cu sursa de oxigen deconectata, pe fiecare nivel al spitalului, conform standardului SR EN ISO 7396-1:2016, constatandu-se ca exista scaderi de presiune.

	MICROCOMPUTER SERVICE S.A. Sediu social: Craiova, Str. Parului nr. 8A-8C, CodP: 200346, Jud. Dolj, Romania Punct de lucru: Com. Podari, Str. Dunarii, Nr.31C, CP:207465, Jud. Dolj, Tel/Fax: 0251/547169 Punct de lucru: Bucuresti, Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 3, Cam. 04A, Sect. 5, CP:050897; Mobil: 0744/992445 Email: micro@microcomputer.ro, Website: www.microcomputer.ro
	  

Deasemenea, conform standardului SR EN ISO 7396-1:2016, art. 12.6.1.4 si art. 12.6.1.6, se recomanda montarea a cate unui manometru in amonte si in aval fata de fiecare supapa de inchidere (sau regulator de presiune), precum si a supapelor de inchidere, pentru a se putea izola separat sectiunile din amonte si aval si a se efectua verificarile de etanseitate si integritate mecanica a sistemelor de distributie oxigen prin incercarea de presiune, cu inchiderea sursei de alimentare.

Avand in vedere ca traseul de alimentare cu oxigen nu este dotat integral cu supape de inchidere, iar, pe zonele in care acestea exista, sunt nefunctionale, cu defectiuni sau depasite tehnic, va recomandam montarea cel putin a cate unei supape de inchidere la ramnificatia de la fiecare nivel/etaj catre sectii si a cate unui manometru in amonte si in aval fata de fiecare supapa de inchidere, pentru a putea izola sectiunile sistemului de conducte de distributie, in vederea executarii lucrarilor de verificare a sistemului.

Deasemenea se recomanda amplasarea supapelor (robinetilor) de inchidere inclusiv la intrarea in fiecare salon, pentru a se putea izola alimentarea cu oxigen pe sectiuni in vederea verificarii presiunii oxigenului furnizat in priza barbotorului si remedierii eventualelor defectiuni.

In sectiile Oncologie, Stationar Urgente si Pediatrie Urgenta s-a constatat extinderea retelei de oxigen medicinal cu imbinarea conductelor utilizandu-se sudura aliaj cositor. Conform art. 3.9.6. Rețele de distributie din reglementarea tehnica "Normativ pentru constructii spitalicesti, indicativ NP 015-2022" publicat in MO nr 919 bis in 20.09.2022, imbinarea conductelor de distributie fluide medicale se face prin brazare cu electrozi de argint in flux continuu de azot.

Se recomanda inlocuirea rampei de distributie oxigen medicinal care reprezinta sursa de rezerva a spitalului deoarece aceasta nu este conforma cu standardul in vigoare, EN ISO 7396-1:2016.



Beneficiar

Spital Municipal Curtea de Arges
Reprezentant: Petre Gabriel
Semnatura: _____



CUI: R02320656

Nr. Inregistrare: J16/244/1991

